

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕРМОМЕТРОВ

	Модификации							
	С ОДНИМ НЕСМЕННЫМ ЗОНДОМ (L=150 MM)			С ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ СМЕННЫМИ ЗОНДАМИ погружными, поверхностными, воздушными и относительной влажности				
	TK-5.01	TK-5.01П	TK-5.01М	TK-5.04	TK-5.06	TK-5.08 взрывозащитен.	TK-5.09	TK-5.11 двухканальный
Контактные термометры - простые, надежные приборы с высоким быстродействием.								
Применяются:								
• для энергоаудита промышленных и жилых объектов								
• для контроля технологических процессов в пищевой, строительной, металлургической, нефтегазовой, сельскохозяйственной, машиностроительной и др. промышленности								
• для аттестации рабочих мест								
								
Максимальный диапазон измеряемых температур, °C	-40...+200	-20...+200	-40...+200	-40...+600	-100...+1300	-100...+1800		
Относительная погрешность, %	±1+ (ед. младш. разряда)			±1+ (ед. мл. разряда)		±0,5+ (ед. младш. разряда)		
Цена единицы младшего разряда, °C	1			1		0,1		
Количество типов сменных зондов	Один несменный зонд			22		26		27
Диапазон измерения относительной влажности, %	-			-		0...100		
Абсол. погрешность измерения относит. влажн., %	-			-		3		
Температура окружающего воздуха, °C	-20 ... +50							
Напряжение питания, В	1,5 x 2					3,6		1,5 x 2
	Функциональные возможности							
Подсветка индикатора	●	●	●	●	●	●	●	●
Фиксация max, min	-	-	-	-	●	●	●	●
Измерение относительной влажности	-	-	-	-	●	●	●	●
Установка min, max знач. диапазона измеряем. параметра	-	-	-	-	-	●	●	●
Автоматическое отключение прибора по времени	●	●	●	●	●	●	●	●
Сохранение min, max, усредненного значения при выкл.	-	-	-	-	-	●	●	●
Измерение одновременно двумя зондами	-	-	-	-	-	●	-	●